








ANEXO III – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE

CADERNO 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS PONTOS NOTÁVEIS

**Rodovias Estaduais PA-150/PA-475/PA-252/PA-
151/Alça Viária de Belém**

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	61		-5.310588	111,97		Ponte Sobre o Rio Tocantins
			-49.076126			
PA 150	62	0,00	-5.211708	98,88	E/D	Entrª BR 222 (Povoado Morada Nova)
			-49.044083			




IMAGENS	
	
	
	



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária


RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	63	0,52	-5.207071 -49.045564	99,04		Segmento Com Trilha de Roda e Quebra Mola -Término de Marginal LE Pavimentada




IMAGENS







Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	64	1,14	-5.202042	99,14		Fim Segmento PU do Povoado Morada Nova
			-49.044295			
IMAGENS						
						
						
PA 150		1,87				Segmento Com Trilha de Roda - Existe Sinalização Horizontal e Vertical Deficiente
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		4,98			E	Acesso Não Pavimentado - Vista a Frente Segmento com Ondulação Transversal
IMAGENS						
						
PA 150	65	5,49	-5.162462 -49.046749	108,28		Adequar Acesso (Vila Sarandi) - Existe Ondulação Transversal - Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	66	6,01	-5.157879 -49.047397	112,95		Fim Vila Sarandi - Existe Escola Municipal - Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						
						
						
PA 150		8,29				Foto Vista a Frente - Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		8,81			E	Foto Vista a Frente - Trilha de Roda e Curva Acentuada - Presença de Buracos
IMAGENS						
						
PA 150	67	10,16	-5.122112 -49.051999	127,05		Vila Matrinchá - Existe Ondulação Transversal - Continua Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						
						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	68	10,52	-5.11943	130,29		EMEF Francisco Coelho - Trilha de Roda Acentuada
			-49.053765			
IMAGENS						
						
PA 150		10,57			D	Acesso Não Pavimentado - Contínua Muita Trilha de Roda - Ondulação Transversal a Frente
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		13,79			E	Vista a Frente Curva LE
IMAGENS						
						
PA 150	69	15,86	-5.079905 -49.081856	138,30	E	Restaurante e Abrigo de Passageiros - Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
						
PA 150		21,77			D	Foto Vista a Frente - Continua Cerca dos dois Lados e Trilha de Roda
IMAGENS						
						
PA 150		23,11				Vista a Frente - Trilha de Roda Acentuada Mais na Pista Direita
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	70	24,56	-5.003696	149,23		Início Povoado
			-49.077291			
PA 150	71	24,67	-5.003014	148,74	E	Povoado S/ Nome - Trilha de Roda Acentuada
			-49.077198			
IMAGENS						
						
						
PA 150		26,64			E	Curva LE - Trilha de Roda
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		28,30			D	Acesso NP LD - Continua Muita Trilha de Roda
IMAGENS						
						
PA 150		29,23			D	Curva LD - Presença de Buraco - Exudação - Trilha de Roda
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		31,30			E	Acesso a Subestação da CELPA - Continua Trilha de Roda
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	72	32,55	-4.932958	120,00	E/D	Posto de Combustível LD e Restaurante e Acesso NP LE
			-49.076328			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	73	33,37	-4.925789	113,96		OAE - Rio Ipixiuna - Guarda Corpo de Concreto
			-49.075401			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	74	33,58	-4.923693	112,42		Início PU Nova Ipixiuna - Existe Via Marginal LD
			-49.075096			
IMAGENS						
						
PA 150	75	33,79	-4.922294	114,33		Segmento Urbano Nova Ipixiuna Sem Acostamento - Marginal LD - Presença de Passeio Pedestres
			-49.0749			
IMAGENS						
						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	76	34,62	-4.914763	115,66		Fim Via Marginal LD - Continua LE
			-49.073221			
IMAGENS						
						
PA 150	77	34,93	-4.912318	114,79		Segmento Urbano
			-49.072122			
PA 150	78	35,03	-4.910634	112,77		Fim PU Nova Ipixiuna
			-49.071379			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	79	35,24	-4.908842	112,15		OAE - Rio Praia Alta - Guarda Corpo de Concreto
			-49.070604			
IMAGENS						
						
PA 150		37,00				Vista Trecho a Frente - Trilha de Roda Acentuada e Linha de Transmissão
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		38,35			E	Acesso LE - Presença de Buracos
IMAGENS						
						
PA 150		39,39			E	Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	80	40,73	-4.863552	120,95		Início Povoado - Vila Boa Esperança
			-49.053579			
IMAGENS						
						
						
PA 150	81	41,36	-4.8577	139,49		Vila Boa Esperança - Existe Faixa Adicional dos Dois Lados
			-49.052563			
IMAGENS						
						
						
						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		41,77			E	Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						
PA 150		44,26				Presença Borrachudo LD
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	82	45,29	-4.823445	119,83		OAE - Rio Dom Mario - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-49.058259			
IMAGENS						
						
PA 150	83	46,95	-4.810266	112,30		OAE - Rio S/ Nome - Depressão Saída da Ponte - Exite Defesa Metálica
			-49.063432			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		47,06				Vista a Frente - Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						
						
PA 150		50,17			D	Curva Suave LD
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		50,79			E	Curva Acentuada LE - Presença de Remendo
IMAGENS						
PA 150		52,13				Pista Danificada - Borracudo e Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		53,90			E	Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						
PA 150		54,31			E/D	Acesso NP LD e LE - Bar Lanchonete
IMAGENS						
  						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		57,21			D	Curva Acentuada LD
IMAGENS						
						
PA 150		58,66			E/D	Acesso LE e LD - Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	84	59,08	-4.704085	94,11		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-49.07594			
IMAGENS						
						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	85	62,09	-4.678377	131,09	E	Entr. Rodovia Vicinal - Lanchonete e Borracharia LE
			-49.081718			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	86	64,47	-4.661742	113,98		Placa do 5º Distrito de Manutenção
			-49.094058			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						






Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		64,68				Pavimento com Muitos Defeitos Buracos/Remendos
IMAGENS						
						
PA 150		65,82				Acostamento Danificado
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		66,65				Trecho Muitos Defeitos Buracos/Cratera
IMAGENS						
						
PA 150	87	67,58	-4.633458 -49.098301	105,12		Lanchonete LE



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	88	68,30	-4.627637 -49.100117	97,18		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						
PA 150		69,86				Presença de Muitos Buracos e Meio fio
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	89	71,21	-4.602053 -49.100416	104,69		OAE - Rio Perema - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						
PA 150	90	72,97	-4.586851 -49.101303	107,22		OAE - Rio Dedé - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		73,80			E	Curva Acentuada LE - Pavimento Antigo Condição Ruim
IMAGENS						
						







Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	90 A	74,42	-4.574000	140,00	D	Erosão Corte e Aterro (Voçoroca)
			-49.102317			
IMAGENS						
    						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		77,32				Presença de Crateras/Buracos
IMAGENS						
						
PA 150		77,74				Presença de Crateras/Buracos
IMAGENS						
						







Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		78,57			E/D	Acesso LE e LD e Curva Acentuada LE - Presença de Meio fio
IMAGENS						
						
PA 150		80,74			E	Curva LE - Continua Muitos Buracos
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		81,36				Presença de Crateras/Buracos
IMAGENS						
						
PA 150		82,61			E	Acesso Não Pavimentado LE e Acostamento Ruim
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	91	83,64	-4.493156	126,86		Marco Cidade de Jacundá a Frente
			-49.104415			
IMAGENS						
						
PA 150	92	84,78	-4.486213	125,47	E	Acesso Empreendimento Grande Lago
			-49.107365			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária							
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA	
PA 150	93	86,96	-4.468133	102,98		Início PU Jacundã	
			-49.115631				
IMAGENS							
							
PA 150	94	87,89	-4.4597	99,86		OAE - Rio Arrea - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica	
			-49.116424				
IMAGENS							
							
							



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	95	88,20	-4.45772	104,20		Existe Marginal NP do LE e LD
			-49.116572			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	96	88,31	-4.456543	106,67		Início Marginais Pavimentadas dos Dois Lados
			-49.116.606			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		88,83		107,00		Início de Marginais Pavimentadas dos dois Lados - Postos de Combustíveis - Existe Ondulação Transversal
IMAGENS						
						
PA 150	97	90,07	-4.441463 -49.113829	104,54		Final de Marginal Pavimentada dos Dois Lados
IMAGENS						
						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	98	90,07	-4.439958	104,34		
			-49.113462			
PA 150	99	90,07	-4.439959	104,33		
			-49.113462			
PA 150	100	90,17	-4.439954	104,33	E	Entr. PA 151 - Rodoviária LE
			-49.113460			




IMAGENS	
	
	



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	101	91,42	-4.429341 -49.110225	104,98		Fim PU Jacundá - Posto de Combustível
IMAGENS						
						
						
PA 150		93,80				Marco Saída PU Facundá
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	102	96,60	-4.383424	87,40		OAE - Rio Roub - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-49.110298			
IMAGENS						
						
PA 150		96,91			E	Curva LE e Acesso Não Pavimentado
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária							
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA	
PA 150	103	100,12	-4.358209	82,11		OAE - Rio Roub - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica	
			-49.091692				
IMAGENS							
							
PA 150	104	100,95	-4.351901	83,10		OAE - Rio Mojuzinho I - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica	
			-49.087889				
IMAGENS							
							



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		101,16			E	Curva Acentuada LE - Presença Muitos Buracos
IMAGENS						
						
PA 150	105	104,48	-4.322289 -49.078212	80,86		OAE - Rio Mojuzinho II - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	106	113,60	-4.24381	89,36		OAE - Rio Zembra - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo de Concreto - Erosão Encabeçamento Ponte
			-49.057552			
IMAGENS						
  						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		117,64			E	Acesso NP a Fazenda Nossa Senhora de Nazaré - Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições - Largura Pista 7,20m e P+A 12,00m
IMAGENS						
						
PA 150		119,40			E/D	Acesso NP - Borracharia
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	107	119,82	-4.193332	88,67		OAE - Rio Larri - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo de Concreto - Depressão Entrada da Ponte
			-49.062576			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	108	122,72	-4.168638	110,14	E	Erosão Bordo Pista Provocada Pela Quebra Descida D'água - Presença de Defesa Metálica dos Dois Lados
			-49.056571			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		126,14			E	Curva LE e Acesso NP - Largura P+A 12,00m
IMAGENS						
						
PA 150		129,04				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	109	129,46	-4.110104	110,01		OAE - Rio Velho Barreiro - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo de Concreto
			-49.046496			
IMAGENS						
						
PA 150		130,08			E	Curva Acentuada LE - Pavimento em Boas Condições CBUQ com Seixo Rolado - Presença de Meio fio
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	110	136,92	-4.045317	102,99		OAE - Rio Zimbo - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-49.049517			
IMAGENS						
PA 150	110 A	139,72	-4.021832	103,00		OAE - Rio Pampa - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica - Depressão Entrada da Ponte
			-49.044797			
IMAGENS						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		141,58			E/D	Curva LE e Acesso NP LD - Fazenda Fortaleza - Largura P+A 12,00m
IMAGENS						
						
PA 150	111	142,41	-3.99837 -49.047876	94,18		OAE - Rio S/Nome - Guarda corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		144,80			E	Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						
PA 150	112	145,83	-3.969243 -49.052244	90,08		OAE - Rio Moju - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		150,60				Vista A frente - Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						
PA 150		152,57			E	Curva Suave LE
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		154,64			D	Curva Acentuada LD
IMAGENS						
						
PA 150	113	159,00	-3.865856 -49.096549	142,00		Início PU Goianésia do Pará - Torre Telefonia
IMAGENS						
  						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		159,93			E/D	Acesso NP LD (Casas) e Defesa Metálica LE
IMAGENS						
						
PA 150	114	160,55	-3.852206 -49.097033	114,91		Segmento Urbano Goianésia do Pará
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	116	161,38	-3.84516 -49.099121	93,30		Restaurante LD - Largura da Pista 7,00m e Marginal 8,00m Segmento com Iluminação Pública Rodovia e Marginais dos Dois Lados

IMAGENS



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
						
PA 150	117	163,56	-3.826479 -49.097387	81,55		Termina Acostamento no Segmento Urbano - Bloquete LE (Acostamento)
IMAGENS						
						
PA 150	118	163,76	-3.822167 -49.095667	81,03		Termina Acostamento
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária



RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	119	164,80	-3.816894 -49.09208	79,17		Entrª PA 263 - Fim PU Goianésia do Pará



IMAGENS





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		165,05				Pórtico a Frente - Pavimento Condição Ruim - Presença de Cratera - Existe Postes e Cerca de Vedação dos Dois Lados
IMAGENS						
						
PA 150	120	166,09	-3.806899 -49.086583	76,49	D	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		167,44				Segmento Sem Acostamento - Pista 7,00m - Presença de Sinalização Horizontal
IMAGENS						
						
PA 150	121	168,47	-3.788841 -49.075673	75,45	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		169,09				Vista a Frente Buraco/Cratera
IMAGENS						
						
PA 150	122	170,03	-3.777082 -49.070295	73,11		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo Danificado - Existe Defesa Metálica
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	123	171,69	-3.764862	96,72	D	Ponto de Parada de Veículos - Sem Cerca de Vedação LD
			-49.077758			
IMAGENS						
						
PA 150	124	173,97	-3.747379	108,22	E	Ponto de Parada de Veículos
			-49.089165			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	125	175,21	-3.736317 -49.091783	79,17		OAE - Rio Giboia - Guarda Corpo Danificado - Existe Defesa Metálica
IMAGENS						
						
						
PA 150	126	176,77	-3.724276 -49.085489	90,58	D	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	127	179,15	-3.704276	91,97	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-49.084301			
IMAGENS						
						
PA 150	128	179,46	-3.7016	95,64	E	Posto Polícia Rodoviária Estadual
			-49.083588			
IMAGENS						
  						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	129	181,64	-3.682044 -49.080139	82,44	D	Ponto de Parada de Veículos.
IMAGENS						
						
PA 150		181,95				Pavimento em Boas Condições - Presença de Sinalização Horizontal - Trecho Sem Acostamento e Sem Manutenção
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	130	183,19	-3.667414	67,41		OAE - Rio Jutuba - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-49.078151			
IMAGENS						
						
PA 150	131	184,02	-3.660726	80,86	E	Ponto de Parada de Veículos
			-49.076323			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	132	184,75	-3.6558410 -49.073043	83,99	E	Acesso NP - Lanchonete LE
IMAGENS						
						
PA 150		185,58			E/D	Curva LE e Acesso N P LD
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	133	186,72	-3.639582	89,74	D	Ponto de Parada de Veículos
			-49.066113			
IMAGENS						
						
PA 150	134	187,65	-3.6319439	75,90		OAE - Rio S/ Nome - Cratera Saída da Ponte - Guarda Corpo Danificado
			-49.064045			
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	135	189,10	-3.618632 -49.059844	75,01		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo Danificado - Existe Defesa Metálica
IMAGENS						
						
PA 150	136	189,52	-3.615688 -49.058348	81,79	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	137	191,80	-3.597104	92,44	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-49.048677			
IMAGENS						
						
PA 150	138	194,29	-3.577029	86,37	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-49.038482			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária							
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA	
PA 150	139	196,78	-3.558947	85,98	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Aparecida - Adequar Pista LE - Existe Marginal LE em Bloquete	
			-49.026484				
IMAGENS							
							
PA 150	140	197,50	-3.554938	82,13	E/D	Vila Aparecida - Existe Via Marginal LE - Restaurante LD e Posto de Combustível LE	
			-49.021196				
IMAGENS							
							






Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	141	199,37	-3.544514	80,68	E	Ponto de Parada de Veículos
			-49.007631			
IMAGENS						
						
PA 150	142	200,30	-3.540071	74,71		OAE - Rio S/ Nome - Presença de Buraco Antes da Ponte - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-49.001658			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	143	201,23	-3.534754	81,11	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Genésio
			-48.995609			
IMAGENS						
						
PA 150	144	201,75	-3.530447	81,15	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.991458			
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	145	204,34	-3.513264	76,71	E	Ponto de Parada de Veículos - Fazenda Arizona LD
			-48.97501			
IMAGENS						
						
PA 150	146	206,83	-3.49602	66,68		OAE - Rio S/ Nome - Depressão/Buracos Saída da Ponte - Sem Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
			-48.962702			
IMAGENS						
  						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	147	207,56	-3.490083	68,57	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.961484			
IMAGENS						
						
PA 150	148	207,87	-3.483156	75,13		Vila Campo Belo - Existe Via Marginal LD NP -Torre Telefonía LE
			-48.959337			
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	149	209,63	-3.472605	71,01	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.954227			
IMAGENS						
						
PA 150	150	211,70	-3.456466	75,32	D	Ponto de Parada de Veículos e Presença de Buracos
			-48.946109			
IMAGENS						
						
PA 150	151	214,71	-3.429609	76,63	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.940918			



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		215,75				Pórtico a Frente - Ponto de Parada de Caminhões LD - Balança a Frente
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	152	215,85	-3.4190649 -48.939259	63,77		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		215,96			D	Ponto de Parada de Caminhões - Balança a Frente
IMAGENS						
						
PA 150	153	216,99	-3.409074 -48.938996	73,50	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Povoado Águas Claras
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	154	219,79	-3.384465	74,80	E	Ponto de Parada de Veículos - Torre Telefonia - Lanchonete
			-48.940997			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	155	222,80	-3.358633	74,99	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.944164			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		223,94				Presença de Borrachudo/Buracos
IMAGENS						
						
PA 150	156	225,18	-3.338205 -48.947324	73,08	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	157	226,12	-3.32747	72,89	E/D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.948663			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
PA 150	158	227,36	-3.316357	72,11	E/D	Ponto de Parada de Veículos LD e Acessos NP LE e LD
			-48.950244			
IMAGENS						
<div style="text-align: center;">  </div>						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	159	230,05	-3.2928410	69,14	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.954119			
IMAGENS						
						
PA 150	160	232,23	-3.264961	69,05	D	Ponto de Parada de Veículos - Poste no Bordo do Acostamento
			-48.95974			
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	161	235,13	-3.247618	68,22	E	Vista a Frente e Ponto de Parada de Veículos - Sinalização Horizontal Desgastada
			-48.963458			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
PA 150	162	237,73	-3.224912	62,58	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.967736			
IMAGENS						
<div style="text-align: center;">  </div>						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	163,0	238,25	-3.220563	61,28		Vilarejo - Posto de Combustíveis Paissandu - Existe Lanchonete
			-48.968354			
IMAGENS						
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>Network time is not synchronized Local: 2 de out de 2019 16:00:25 BRT -3°12'14,1253°S -48°58'55,01°W Remark: PA-150</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Network time is not synchronized Local: 2 de out de 2019 16:01:04 BRT -3°13'14,242°S -48°58'55,01°W Remark: PA-150</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Network time is not synchronized Local: 2 de out de 2019 16:01:05 BRT -3°13'14,265°S -48°58'55,01°W Remark: PA-150</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Network time is not synchronized Local: 2 de out de 2019 16:00:48 BRT -3°13'14,185°S -48°58'55,82°W Remark: PA-150</p> </div> </div>						
PA 150	164	239,28	-3.210699	61,93	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Olho D'agua
			-48.968604			
IMAGENS						
<p>Network time is not synchronized Local: 2 de out de 2019 16:07:46 BRT -3°12'28,593°S -48°56'6,938°W Remark: PA-150</p>						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	165	240,42	-3.20112	62,62	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.965039			
IMAGENS						
						
PA 150	166	243,12	-3.178932	60,34	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.957978			
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	167	243,64	-3.173826	59,78	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Santa Ana I - Torre Telefonia a Frente
			-48.957934			
IMAGENS						
						
						
PA 150	168	244,67	-3.164843	41,91		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo Danificado - Existe Defesa Metálica
			-48.957733			
IMAGENS						
						
						
PA 150	169	245,30	-3.1587220	54,77	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.956946			



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	170	246,12	-3.151693	35,27		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-48.955091			
IMAGENS						
						
PA 150	171	248,09	-3.1352720	61,27	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.949375			
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	172	248,61	-3.1303550	59,97	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Nazaré
			-48.947912			
IMAGENS						
						
PA 150	173	249,34	-3.12439	44,62		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado - Pista 7,00m
			-48.949053			
IMAGENS						
  						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	174	250,48	-3.114687	60,69	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.950739			
IMAGENS						
						
PA 150	175	253,59	-3.087265	60,34	E/D	Acesso LE - Ponto de Parada de Veículos LD
			-48.947185			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	176	256,18	-3.064244	56,07	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.939448			
IMAGENS						
						
PA 150	177	256,80	-3.059009	50,64		OAE - Rio Picapau - Existe Defesa Metálica - Sem Guarda Corpo
			-48.938464			
IMAGENS						
 						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	178	257,43	-3.0532580	47,96		OAE - Rio Palmeirão Existe Defesa Metálica - Guarda Danificado
			-48.938293			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
PA 150	179	257,94	-3.0486710	55,71	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.938155			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: center;">  </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	180	260,02	-3.030033	54,69	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.937847			
PA 150	181	260,02	-3.030048	54,71		
			-48.937848			
IMAGENS						
						
PA 150	182	263,33	-2.983828	51,69	E/D	Ponto de Parada de Veículos LD e Acesso NP LE
			-48.940436			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		265,10			E	Acesso a Motel
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
PA 150	182 A	265,20	-2.983828 -48.940436		D	Acesso a Silo
IMAGENS						
<div style="text-align: center;">  </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		265,30			D	Acesso Laticínio Taiândia
IMAGENS						
						
PA 150	183	265,72	-2.979706 -48.942056	53,85	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	184	267,38	-2.9658229	50,63		Perímetro Urbano de Tailândia - Posto Combustível e Restaurante
			-48.947135			
IMAGENS						
PA 150	185	267,59	-2.963847	50,51		Segmento Urbano - Início Via Marginal LD Pavimentada
			-48.947896			
IMAGENS						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária





RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		268,21				Termina Marginal Pavimentada LD - Segmento Sem Acostamento

IMAGENS






Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	186	269,35	-2.9492850	44,29		OAE - Rio Tailândia Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-48.953494			
IMAGENS						
						
PA 150	187	269,45	-2.948165	45,55	E/D	Início Via Marginal Pavimentada LE e NP LD no Primeiro Quarteirão Depois Pavimentada dos Dois Lados
			-48.953943			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		269,56				Passarela de Pedestres Pista Central - Segmento Urbano Iluminado Sem Acostamento
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
PA 150		270,18				Passarela de Pedestres Pista Central - Existem Várias Ondulações Transversais
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: center;">  </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		270,70	-2.948165 -48.953943	45,55	E/D	Posto Combustível - Segmento Urbano Com Iluminação e Sem Acostamento
IMAGENS						
						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	188	271,21	-2.926125	50,85		Fim Via Marginal LE - Trilha de Roda Acentuada
			-48.958905			
IMAGENS						
PA 150		271,94				Fim PU Tailândia - Trilha de Roda Acentuada
IMAGENS						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	189	272,67	-2.920644	48,13	D	Parque de Exposição de Tailândia
			-48.960194			
IMAGENS						
						
PA 150	190	273,39	-2.913536	51,06	E	Posto de Combustível e Hotel
			-48.961778			
IMAGENS						
 						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		273,49				Em Execução Faixa Adicional - Prefeitura Municipal de Tailândia



IMAGENS









PA 150	191	273,70	-2.913005 -48.961951	50,64		Pórtico - Trilha de Roda Acentuada
--------	-----	--------	-------------------------	-------	--	------------------------------------

IMAGENS



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	192	275,88	-2.891855	48,77	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.965552			
IMAGENS						
						
PA 150	193	276,50	-2.885764	49,29	E	Acesso NP LE - Provavel Rota de Fuga de Balança
			-48.965244			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		277,02	-2.87837 -48.965016	47,65		Balança Fixa LD
IMAGENS						
     						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	194	277,33	-2.87837 -48.965016	47,65		Posto de Polícia Rodoviária Estadual (Balança Fixa a 300,0m Antes do PRvE)

IMAGENS



PA 150	195	278,99	-2.863851 -48.964658	35,61	D	Ponto de Parada de Veículos
--------	-----	--------	-------------------------	-------	---	-----------------------------

IMAGENS



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	198	278,68	-2.865915 -48.964771	31,97		OAE Rio Faizão - Guarda Corpo Metálico





IMAGENS



PA 150	197 e 199	279,20	-2.862016 -48.964612	39,00		Vista Trecho a Frente - Sinalização Horizontal Desgastada Sem Acostamento
--------	-----------	--------	-------------------------	-------	--	---------------------------------------------------------------------------


IMAGENS





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	200	280,86	-2.846414	41,58	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.964374			
IMAGENS						
						
PA 150	201	282,83	-2.828198	35,38		OAE - Rio Castanheira II - Guarda Corpo Metálico
			-48.963894			
IMAGENS						
  						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	202	284,07	-2.81733	41,64	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.961652			
IMAGENS						
PA 150	203	286,04	-2.801591	30,79	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.955017			
IMAGENS						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	204	286,66	-2.796713	30,93		OAE - Rio Sarateua - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-48.952735			
IMAGENS						
						
						
PA 150		285,83		38,09	E	Acesso NP LE - Belém Empreendimentos
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	205	289,05	-2.77686	38,09	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.944287			
IMAGENS						
						
PA 150	206	291,02	-2.760618	35,00	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.937430			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	207	291,64	-2.7555 -48.935131	26,82		OAE - S/ Nome - Buraco/Cratera Antes da Ponte
IMAGENS						
						
PA 150	208	292,88	-2.745782 -48.928169	21,98		OAE - Rio Gringo - Existe Defesa - Guarda Corpo Danificado
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		293,19			E	Acesso NP - Fazenda Malaika - Silo CASP
IMAGENS						
						
PA 150	209	293,71	-2.741133 -48.923438	23,88	D	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	210	294,23	-2.738026	21,69		OAE - Rio Gaucho - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
			-48.920391			
IMAGENS						
						
PA 150	211	296,30	-2.724431	30,34	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.906874			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	212	298,48	-2.709678	32,02	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.890735			
IMAGENS						
						
PA 150	213	299,72	-2.70384	25,06		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Danificado
			-48.88343			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	214	301,49	-2.694583	33,61	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.871627			
IMAGENS						
						
PA 150	215	303,77	-2.682005	20,67		OAE - Rio Bezerro Existe Defesa Metálica - Guarda Corpo Metálico
			-48.855374			
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	216	304,08	-2.680303 -48.85311	27,11	D	Ponto de Parada de Veículos.
IMAGENS						
						
PA 150	217	304,75	-2.676745 -48.84861	22,36		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	218	306,46	-2.667081	34,29	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.836299			
IMAGENS						
						
PA 150	219	307,09	-2.663997	35,17	E/D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.832127			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	220	309,26	-2.651166	34,66	D	Ponto de Parada de Veículos - Erosão Bordo LD
			-48.818152			
IMAGENS						
						
PA 150	221	311,65	-2.63189	32,54	E	Ponto de Parada de Veículos - Segmento em Boas Condições
			-48.807338			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	222	313,93	-2.614541	33,16	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.797359			
IMAGENS						
						
PA 150	223	316,52	-2.593801	34,29	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.785662			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	224	318,90	-2.574938	23,47		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
			-48.774795			
IMAGENS						
PA 150	225	319,32	-2.572085	23,69	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.773121			
IMAGENS						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150		322,01			E	Ponto de Parada de Veículos.
IMAGENS						
						
PA 150	226	322,64	-2.543225 -48.764855	29,14	D	Acesso Agropalma - Vila - Existe Ondulação Transversal - Abrigo de Passageiros
IMAGENS						
						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	227	324,09	-2.530468	26,44	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.763342			
IMAGENS						
						
PA 150	228	324,61	-2.526215	23,84	E/D	Acesso Agropalma
			-48.763369			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	229	327,09	-2.504271	29,17	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.762482			
IMAGENS						
						
PA 150	230	327,51	-2.485516	26,41	D	Vila Palmares
			-48.757578			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	231	329,58	-2.482335	25,49	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Abrigo de Passageiros e Posto de Combustível
			-48.755831			
IMAGENS						
						
PA 150	232	332,17	-2.462393	21,37	E	Ponto de Parada de Veículos e Torre de Telefonia
			-48.744774			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 150	233	333,00	-2.45592	23,88	D	Entrª PA 475 / PA 256
			-48.741057			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	233	0,00	-2.45592 -48.741057	23,88		Entrª PA 150 / PA 256
IMAGENS						
						
PA 475	234	0,21	-2.453832 -48.740779	24,67	D	Posto Abastecimento - Palmares
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	235	1,66	-2.440937	17,16	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.740108			
IMAGENS						
						
PA 475	236	2,08	-2.437221	14,75		Vila Turiçu
			-48.739932			
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	237	2,39	-2.432032	9,35		Ondulação Transversal
			-48.739022			
PA 475	238	2,70	-2.430832	10,22		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica e Guarda Corpo Danificado
			-48.738810			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	239	4,16	-2.418332	25,68	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.738303			
IMAGENS						
PA 475		5,62			E	Acesso NP LE - Pavimento Condição Regular - Sinalização Horizontal Desgastada
IMAGENS						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	240	6,55	-2.398906	22,16	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.746585			
IMAGENS						
						
PA 475	241	9,26	-2.376424	20,76	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.756034			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	242	11,75	-2.355704	23,37	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.762368			
IMAGENS						
						
PA 475	243	14,35	-2.33256	18,78	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.768339			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	244	14,66	-2.32911	22,34	E	Povoado LE - Existe Ondulação Transversal
			-48.769245			
IMAGENS						
						
PA 475	246	16,43	-2.31469	19,81		Vila Boa Esperança
			-48.773314			

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	247	16,64	-2.312401 -48.774085	20,61	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Vila Boa Esperança - Existe Ondulação Transversal
IMAGENS						
						
						
PA 475	248	19,66	-2.287285 -48.782215	18,73	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475		21,01				Pista Condição Regular - Sinalização Horizontal Desgastada - Continua Postes dos Dois Lados - Pista 7,00m Sem Acostamento
IMAGENS						
						
PA 475	249	22,15	-2.265313 -48.789267	17,15	D	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	250	22,88	-2.257956	13,78		Povoado - Abrigo de Passageiros
			-48.790665			
IMAGENS						
						
PA 475	251	23,30	-2.25545	15,17		OAE - Rio Parafuso - Guarda Corpo Metálico - Existe Defesa Metálica
			-48.791198			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	252	23,92	-2.250324	16,01	E/D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.792043			
IMAGENS						
						
PA 475	253	24,13	-2.244861	18,95		Existe Ondulação Transversal - Vila Olho D'agua
			-48.793019			
PA 475		25,38				Sinalização Horizontal Desgastada - Continua Postes dos Dois Lados - Pista 7,00m sem Acostamento - Presença de Buracos/Crateras
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	254	26,10	-2.230465	15,68	E/D	Acesso Agro Export - Abrigo de Passageiros
			-48.795474			
IMAGENS						
						
PA 475	254 A	27,35	-2.220102	17,00	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.797073			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	254 B	28,70	-2.207537 -48.798838	14,00	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Abrigo de Passageiros






IMAGENS



PA 475	255	29,33	-2.202146 -48.799568	12,39		OAE - Rio Reboque - Sinalização Horizontal Desgastada - Sem Acostamento - Existe Defesa Metálica
--------	-----	-------	-------------------------	-------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------


IMAGENS








Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	256	29,85	-2.197322	15,92	E	Ponto de Parada de Veículos e Torre Telefonia LE
			-48.800277			
IMAGENS						
						
PA 475	257	32,24	-2.176138	13,31		OAE - Rio S/ Nome - Existe Defesa Metálica
			-48.802570			
IMAGENS						
						
						


r


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	258	32,55	-2.173728	15,36	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.802798			
IMAGENS						
						
PA 475	259	35,15	-2.149885	16,28	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.805671			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	260	36,09	-2.141604	12,08	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.806976			
IMAGENS						
						
PA 475	261	37,02	-2.133388	16,29		Vila Betânia
			-48.808357			
PA 475	262	37,23	-2.13188	15,84	E/D	Ponto de Parada de Veículos - Barracas na Faixa de Domínio
			-48.808573			



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	263	37,44	-2.128164	18,21		Existe Ondulação Transversal - Final Vila Betânia
			-48.809245			
IMAGENS						
						
						
PA 475	264	37,75	-2.127374	15,09	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.809352			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475		38,48			D	Curva LD
IMAGENS						
						
PA 475	264 A	40,25	-2.105252 -48.808168	16,00	E	Ponto de Parada de Veículos
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	265	40,77	-2.099328	17,36		Vila Santa Maria - Abrigo de Passageiros
			-48.807045			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 475	266	41,60	-2.092665	14,29	D	Entrª PA 252
			-48.805788			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	266	0,00	-2.092665 -48.805788	14,29	D	Entr. PA 475 / PA 252
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	267	0,73	-2.086361	13,62		Início Vila
			-48.808159			
IMAGENS						
						
PA 252	268	0,93	-2.084137	14,16	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.809076			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	269	2,59	-2.069616	16,31		Vila
			-48.815503			
IMAGENS						
						
PA 252	270	3,42	-2.063425	15,44		Vila Pirateua
			-48.818369			



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	271	3,63	-2.062251	14,88	E	Ponto de Parada de Veículos - Vila Pirateua
			-48.819001			
IMAGENS						
						
PA 252	272	4,36	-2.052475	15,90	D	Curva Acentuada LD - Vila Pirateua
			-48.823044			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	273	5,08	-2.050436	13,27	E	Vila Pirateua - Existe Ondulação Transversal (Ponto Crítico) - Curva Acentuada LE
			-48.821741			
IMAGENS						
						
PA 252		5,71			E	Povoado LE - Curva Acentuada LE
IMAGENS						
						
PA 252	274	6,02	-2.044682	13,53	D	Ponto de Parada de Veículos



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	275	6,02	-2.044684	13,52	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.815675			
IMAGENS						
PA 252		7,16				Pavimento Condição Regular - Presença de Borrachudo - Pista 7,00m Sem Acostamento
IMAGENS						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	276	8,51	-2.022482 -48.808831	9,47	E/D	Vila Ateuá Grande - Escola Municipal LD - Abrigo de Passageiros - Ondulação Transversal
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	277	8,82	-2.021232	10,33	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.809171			
IMAGENS						
						
PA 252	278	9,65	-2.014951	13,96	E	Curva LE
			-48.809317			
PA 252	279	11,10	-2.001494	11,63	D	Ponto de Parada de Veículos
			-48.809647			
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	280	12,04	-1.993169	10,34	E/D	Abrigo de Passageiros - Final Vila Ateuzazinha
			-48.806245			
IMAGENS						
						
						
PA 252		13,28			E	Curva LE
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	281	13,38	-1.981831	19,71	E/D	Escola Municipal N. S. Perpétuo Socorro -Contiunua Postes Próximo aos Bordos
			-48.802756			
IMAGENS						
						
						
PA 252	282	13,70	-1.979482	18,91	E	Ponto de Parada de Veículos
			-48.803111			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	283	14,63	-1.971083	13,13		Posto da Polícia Rodoviária Estadual
			-48.804271			
IMAGENS						
						
						
PA 252		15,98			E	Indústria de Beneficiamento de Fertilizantes - Desativada
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	284	16,19	-1.958125	17,73	D	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.801269			
IMAGENS						
						
PA 252	285	17,02	-1.95167	13,58	E/D	Vila Sucuruju - Capela São Pedro - Presença de Remendo/Buraco
			-48.794761			
IMAGENS						
						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	286	18,68	-1.942666	21,12	E	Ponto de Parada de Veículos.
			-48.785892			
IMAGENS						
						
PA 252	287	18,78	-1.937752	16,76		Vila Sarapuí - Escola Municipal Sebastião Barbosa Souza Lima - Abrigo de Passageiros
			-48.780864			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	288	20,54	-1.930765	18,46	D	Acesso ao Balneário do Levi (Via Pavimentada) - Início Acostamento 2,00m
			-48.77407			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
PA 252	289	20,96	-1.927832	15,81		Pavimento Condição Regular - Sinalização Horizontal Desgastada - Largura da Pista 6,90m e P+A 10,20m
			-48.77132			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	290	23,45	-1.905821	22,57		Pórtico Acesso Moju
			-48.768972			
IMAGENS						
						
PA 252		23,55			E	Posto de Combustível
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	291	23,66	-1.903989 -48.768636	22,65	D	Início Contorno de Moju - Existe Rotatória - Acesso a Moju LE
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	292	25,73	-1.891506	18,47	E	Posto de Combustível e Restaurante
			-48.756872			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252		26,56				Segmento Urbano Moju - Largura P+A 11,00m
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária



RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	293	26,77	-1.883887 -48.756415	14,92	E/D	Rodovia Vicinal Quilombola LE



IMAGENS



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	294	27,39	-1.879617	21,90		OAE - Início Ponte Rio Moju - 868,0m - Iluminação Solar e Passeio e Defesa Metálica dos Dois Lados
			-48.759553			
IMAGENS						
    						
PA 252	295	28,22	-1.873717 -48.764730	23,07		OAE - Final Ponte Rio Moju

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	296	28,33	-1.872982	17,78	D	Curva Acentuada - Existe Defesa Metálica
			-48.765059			
IMAGENS						
						
PA 252	296 A	28,53	-1.52375			Existe Ondulação Transversal
			-4845904			
PA 252		28,74				Pórtico Belém a 109,0 km - Pavimento em Boas Condições
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252		29,68				Pavimento Condição Ruim - Borrachudo
IMAGENS						
						
PA 252	297	30,09	-1.86074 -48.756412	13,85		Segmento Sem Acostamento - Pista Condição Ruim - Largura Pista 7,10m
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252		31,44				Presença de Buracos/Cratera
IMAGENS						
						
PA 252		31,65				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições Com Acostamento
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	298	33,57	-1.829203	20,60		Vila (0,70 km) - Pavimento Boas Condições
			-48.75566			
IMAGENS						
						
PA 252	299	36,00	-1.815307	24,54		Vila Popuaçu- Escola Municipal Benedito Sena Passo - Existe Ondulação Transversal
			-48.765041			

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	299 A	36,21	-1.808454 -48.777778	24,67		Curva Acentuada - Existe Ondulação Transversal



IMAGENS




PA 252	299 B	39,12	-1.796857 -48.784162			Entr. PA 151 - Existe Interseção
--------	-------	-------	-------------------------	--	--	----------------------------------




IMAGENS







Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252		39,84			E/D	Acesso LD - Belém Via Balsas Araripi
IMAGENS						
						
PA 252	300	40,88	-1.781133 -48.788252	25,00	E	Posto Polícia Rodoviária Estadual
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 252	301	41,40	-1.776383	23,53	D	Entrª PA 151 / PA 252
			-48.789409			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	301	0,00	-1.776383	23,53	E/D	Entrª PA 252 - Vila Colonia Velha
			-48.789409			
IMAGENS						
						
PA 151	302	0,21	-1.776277	20,75		Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições - Pista 7,00m e P+A 10,90m
			-48.786935			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	303	1,67	-1.76897 -48.772464	21,59		Vila Esperança - Existe Ondulação Transversal
IMAGENS						
						
						
PA 151		3,03			D	Acesso Não Pavimentado
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151		3,97			D	Pavimento em Boas Condições e Sinalização Horizontal Desgastada - Largura Pista 7,00m e P+A 10,90m
IMAGENS						
						
PA 151	305	4,91	-1.751225 -48.748146	26,40		Vila Colonia Nova
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	306	6,16	-1.748067	26,81		Vila - Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso Feio
			-48.743349			
IMAGENS						
						
PA 151	307	6,47	-1.744152	27,07		Vila - Existe Ondulação Transversal
			-48.737362			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	308	10,65	-1.723831	29,46	E/D	Segmento com muitos Acessos LE e LD - Pavimento em Boas Condições e Sinalização Horizontal Desgastada
			-48.706801			
IMAGENS						
						
PA 151	310	17,53	-1.691332	30,42	D	Divisa Municípios Abaetetuba/Barcarena - Postes LD - Escola EMEIF Aringa
			-48.658492			
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	311	20,98	-1.673647	35,45		Pórtico
			-48.632216			
IMAGENS						
						
PA 151		21,40				Vista do Trecho nas Proximidades do Entr. PA 483 / Alça viária
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 151	312	21,50	-1.671426 -48.629028	31,41		Entrª PA 483 / Alça Viária de Belém - Existe Rotatória
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Acesso Porto						Vista Área Portuária de Vila do Conde - Segmento de Responsabilidade Federal - Extensão 2,40 km
IMAGENS						
						
PA 483	313	0,00	-1.566957 -48.750402	20,54		Entrª P/ Área Portuária Porto Vila do Conde - Sem Pavimento
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483		0,16				Início Pista Asfaltada a Frente
IMAGENS						
						
PA 483	314	0,31	-1.570015 -48.745297	23,33		Área Industrial - Postes LE
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483		0,62				Pavimento em Condição Regular e Sinalização Horizontal Desgastada - Largura P+A 11,20m
IMAGENS						
						
PA 483		2,70			E	Termina Asfalto
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483	315	2,91	-1.583263 -48.73018	28,21	E/D	Entrª Abaetetuba / Barcarena (LD / LE) - Trevo Peteca
IMAGENS						
						
PA 483		3,01				Existe Ondulação Transversal - Trecho Sem Acostamento




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483		3,32				Pavimento em Condição Regular - Sem Sinalização Horizontal - Sem Acostamento e Postes LD
IMAGENS						
						
PA 483	316	6,23	-1.606824 -48.710947	26,64	E	Zona de Processamento - Fechado
IMAGENS						
  						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483		9,45			E	Presença de Buracos - Sinalização Horizontal Desgastada
IMAGENS						
						
PA 483	317	12,99	-1.638621 -48.664665	31,70	E	Acesso Não Pavimentado - 3 Irmãos
PA 483		14,03				Pavimento em Condição Regular - Sinalização Horizontal Desgastada - Sem Roçada
IMAGENS						
						





Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483		15,17			E	Curva a Frente LE - Sinalização Horizontal Desgastada
IMAGENS						
						
PA 483	318	15,79	-1.660034 -48.650201	24,29	D	Igreja - Existe Ondulação Transversal - Abrigo de Passageiros LD
IMAGENS						
						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483	319	18,18	-1.669901 -48.631501	32,64	D	Unidade Básica de Saúde Castanhalzinho e Abrigo de Passageiros em Boas Condições
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
PA 483	312	18,60	-1.671426	31,41		Entrª PA 151 / Alça Viária
			-48.629028			
IMAGENS						
						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	312	0,00	-1.671426	31,41		Entr. PA 151 / PA 483
			-48.629028			
IMAGENS						
						
						
Alça Viária	320	0,41	-1.673343	29,24		Pórtico e Obra de Grande Porte LD
			-48.62622			
IMAGENS						
						






Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	321	1,55	-1.676855	33,72		Pavimento e Sinalização em Boas Condições - Sem Roçada Pista 8,20m e P+A 11,90m
			-48.616398			
IMAGENS						
						
Alça Viária		4,96			D	Curva LD
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária		5,59			E	Curva LE
IMAGENS						
						
Alça Viária	322	7,03	-1.685624 -48.568148	13,08		OAE - Rio Igarapé Jaguarauna - Comprimento 40,0m - Balneário LD
IMAGENS						
  						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária		10,86				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						
Alça Viária		11,69				Curva LD - Trecho Sem Roçada
IMAGENS						
						
Alça Viária		13,14				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária		18,00				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições Sem Roçada
IMAGENS						
						
Alça Viária		20,06				Vista A Frente - Caminhões Parados p/ Acesso a Balsa (Rio Moju)
IMAGENS						
						


Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	323	20,69	-1.69917	9,81		OAE - Ponte sobre o Rio Moju - Comprimento 882,0m - Em Obras de Reconstrução Vão Central (Ponte Estaiada - 200,0m) - Iluminação Solar
			-48.447042			
IMAGENS						
						
						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
						
						
Alça Viária	324	22,86	-1.698832 -48.427387	9,84		Entr. Perna Sul
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária

RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	325	24,93	-1.68451 -48.41691	6,35		OAE - Início Ponte Rio Acará - Comprimento 860,0m - Iluminação Solar



IMAGENS








Alça Viária	326	25,75	-1.67726 -48.413984	4,88	D	OAE - Fim da Ponte Rio Acará
Alça Viária		25,86			D	Curva Acentuada Saída da Ponte LD




IMAGENS







Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	327	29,68	-1.654853	11,17		Vila Nova Esperança - Existe Ondulação Transversal
			-48.383101			
IMAGENS						
						
Alça Viária	328	37,44	-1.606025	26,67		Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
			-48.335912			
IMAGENS						
						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	329	40,96	-1.582259 -48.315494	7,15		OAE - Ponte Rio Jenipauba - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
IMAGENS						
Alça Viária		46,34				Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						




Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária		50,78			D	Curva Acentuada LD - Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						
Alça Viária	330	52,85	-1.480455 -48.299327	7,72		OAE - Início Ponte Rio Guamá - Comprimento 1.950,0m - Iluminação Solar
IMAGENS						
   						



Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
						
Alça Viária	331	54,82	-1,462588 -48,299406	8,19		OAE - Fim Ponte Rio Guamã
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	332	55,23	-1.460429	4,80		Posto de Fiscalização DETRAN e Balança Fixa
			-48.299401			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>						
Alça Viária	333	59,47	-1.432634	7,73		OAE - Rio S/ Nome - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-48.317745			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	334	61,64	-1.420927	5,35		OAE - Rio Igarapé Apora - Guarda Corpo de Concreto e Defesa Metálica
			-48.330243			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>						
Alça Viária	335	62,37	-1.414443	9,16		Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual - BPRvE
			-48.331404			
IMAGENS						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária		65,06			D	Curva Acentuada - Pavimento e Sinalização Horizontal em Boas Condições
IMAGENS						
						
Alça Viária	336	65,47	-1.39892 -48.350811	16,77	E	Acesso Aterro Sanitário (Marituba)
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	337	66,61	-1.389111		E	Cemitério LE
			-48.355233			
IMAGENS						
						
						
Alça Viária		67,54				Início Segmento Urbano
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	338	68,88	-1.370257			Pórtico e Início Pista Dupla a Frente
			-48.361815			
IMAGENS						
						
Alça Viária	339	69,30	-1.366581			Início Entr. BR 316/010
			-48.362074			
IMAGENS						
						

Relatório Fotográfico dos Pontos Notáveis das Rodovia PA 150/475/252/151/483/Alça Viária						
RODOVIA	PONTO GPS CAMPO	KM CAMPO	COORD. GPS	ALT.	LADO	OCORRÊNCIA
Alça Viária	340	69,40	-1.366044		E/D	Entr. BR 316/010
			-48.362045			
IMAGENS						
